



评价单位：四川广绵高速公路有限责任公司

四川省高速公路建设从业单位 2024年第3季度考核表

| 序号 | 项目名称 | 标段类别 | 标段名称 | 合同金额(万元) | 承包企业 | 失信行为代码/分数 | 描述 | 得分 |
|----|--------------------|------|-------------|----------|-----------------|---|---|-------|
| 1 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 施工 | 广绵扩容LJ5标段 | 101000 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | GLSG2-3-14 3.0 GLSG2-3-3 3.0 | 原材料堆放混乱，对使用质量造成影响。扣3.0分，质量保证体系或质量保证措施不健全。扣3.0分， | 94.00 |
| 2 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 施工 | 广绵扩容LJ6标段 | 149623 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-3-16 2.0 | 内业资料不全或不规范。扣1.0分，因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。扣2.0分， | 97.00 |
| 3 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 施工 | 广绵扩容LJ1标段 | 143065 | 中铁五局集团有限公司 | GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-3-19 2.0 | 内业资料不全或不规范。扣1.0分，施工现场管理混乱。扣2.0分， | 97.00 |
| 4 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 施工 | 广绵扩容LJ12标段 | 112500 | 中铁五局集团有限公司 | GLSG2-3-2 0.5 GLSG2-3-16 2.0 GLSG2-3-20 2.0 | 未对职工进行专项教育和培训。扣0.5分，因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。扣2.0分，内业资料不全或不规范。扣2.0分， | 95.50 |
| 5 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 施工 | 广绵扩容LJ13标段 | 98600 | 中铁五局集团有限公司 | GLSG2-3-2 0.5 GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-3-19 2.0 | 未对职工进行专项教育和培训。扣0.5分，内业资料不全或不规范。扣2.0分，施工现场管理混乱。扣2.0分， | 95.50 |
| 6 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 施工 | 广绵扩容LJ7-1标段 | 136000 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | GLSG2-3-20 2.0 | 内业资料不全或不规范。扣2.0分， | 98.00 |
| 7 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 施工 | 广绵扩容LJ9标段 | 120000 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | GLSG2-3-20 1.5 GLSG2-5-5 2.0 | 内业资料不全或不规范。扣1.5分，未在施工现场的危险部位设置明显的警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。扣2.0分， | 96.50 |

| 序号 | 项目名称 | 标段类别 | 标段名称 | 合同金额(万元) | 承包企业 | 失信行为代码/分数 | 描述 | 得分 |
|----|--------------------|------|------------|----------|-----------------|----------------------------------|---|-------|
| 8 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 施工 | 广绵扩容C2总包部 | 541965 | 中铁五局集团有限公司 | GLSG2-3-3 3.0 | 质量保证体系或质量保证措施不健全。扣3.0分, | 97.00 |
| 9 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 施工 | 广绵扩容C1总包部 | 1358554 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | GLSG2-3-3 3.0 GLSG2-5-2 1.0 | 质量保证体系或质量保证措施不健全。扣3.0分,未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系。扣1.0分, | 96.00 |
| 10 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 施工 | 广绵扩容LJ2标段 | 141900 | 中铁五局集团有限公司 | GLSG2-5-29 1.0 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患。扣1.0分, | 99.00 |
| 11 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 施工 | 广绵扩容LJ3标段 | 257000 | 中铁五局集团有限公司 | GLSG2-3-20 1.5 GLSG2-3-16 2.0 | 内业资料不全或不规范。扣1.5分,因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。扣2.0分, | 96.50 |
| 12 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 施工 | 广绵扩容LJ4标段 | 109431 | 陕西路桥集团有限公司 | GLSG2-3-14 3.0 | 原材料堆放混乱,对使用质量造成影响。扣3.0分, | 97.00 |
| 13 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 施工 | 广绵扩容LJ8标段 | 128000 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | GLSG2-5-5 2.0 GLSG2-5-29 2.0 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。扣2.0分,施工现场防护不到位,存在安全隐患。扣2.0分, | 96.00 |
| 14 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 施工 | 广绵扩容LJ10标段 | 177500 | 中铁五局集团有限公司 | GLSG2-5-5 2.0 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。扣2.0分, | 98.00 |

| 序号 | 项目名称 | 标段类别 | 标段名称 | 合同金额(万元) | 承包企业 | 失信行为代码/分数 | 描述 | 得分 |
|----|--------------------|------|-------------|----------|---------------------|----------------------------------|--|-------|
| 15 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 施工 | 广绵扩容LJ11标段 | 162900 | 中铁五局集团有限公司 | GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-3-16 2.0 | 内业资料不全或不规范。扣1.0分， 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。扣2.0分， | 97.00 |
| 16 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 施工 | 广绵扩容LJ7-2标段 | 63000 | 四川路桥桥梁工程有限责任公司 | GLSG2-3-14 3.0 GLSG2-5-5 2.0 | 原材料堆放混乱，对使用质量造成影响。扣3.0分， 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。扣2.0分， | 95.00 |
| 17 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 监理 | 广绵扩容JL1总监办 | 2076 | 四川正信工程监理咨询有限公司 | JJX101018 4.0 | 未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的。扣4.0分， | 96.00 |
| 18 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 监理 | 广绵扩容JL3总监办 | 2975 | 四川省亚通工程咨询有限公司 | JJX101022 1.0 | 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣1.0分， | 99.00 |
| 19 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 监理 | 广绵扩容JL4总监办 | 1865 | 浙江公路水运工程监理有限公司 | JJX101018 4.0 JJX101022 1.0 | 未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的。扣4.0分， 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣1.0分， | 95.00 |
| 20 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 监理 | 广绵扩容JL2总监办 | 1821 | 四川省公路工程咨询监理事务有限责任公司 | JJX101022 3.0 | 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣3.0分， | 97.00 |
| 21 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 监理 | 广绵扩容JL5总监办 | 1861 | 北京交科工程咨询有限公司 | JJX101022 2.0 | 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣2.0分， | 98.00 |

| 序号 | 项目名称 | 标段类别 | 标段名称 | 合同金额(万元) | 承包企业 | 失信行为代码/分数 | 描述 | 得分 |
|----|--------------------|------|--------------|----------|---|--------------------------------|--|-------|
| 22 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 监理 | 广绵扩容JL6总监办 | 2400 | 四川公路工程咨询监理有限公司 | JJX101018 4.0 | 未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的。扣4.0分 | 96.00 |
| 23 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 勘察设计 | 广绵高速勘察设计A2标段 | 13256 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 联合体企业：四川省交通勘察设计研究院有限公司 | GLSJ2-4-5 5.0 | 成果文件不满足勘察设计深度要求。扣5.0分， | 95.00 |
| 24 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 勘察设计 | 广绵高速勘察设计B标段 | 464 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | GLSJ2-5-8 6.0 | 勘察设计工作大纲及实施细则未落实。扣6.0分， | 94.00 |
| 25 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 勘察设计 | 广绵高速勘察设计C标段 | 321 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | GLSJ2-5-8 6.0 | 勘察设计工作大纲及实施细则未落实。扣6.0分， | 94.00 |
| 26 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 勘察设计 | 广绵高速勘察设计A1标段 | 13651 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | GLSJ2-5-8 6.0 | 勘察设计工作大纲及实施细则未落实。扣6.0分， | 94.00 |
| 27 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 试验检测 | 广绵扩容SY4监理试验室 | 1099 | 四川川桥工程试验检测有限责任公司 | JJC201016 3.0 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)。扣3.0分， | 97.00 |
| 28 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 试验检测 | 广绵扩容SY1监理试验室 | 1299 | 四川督信工程试验检测有限责任公司 | JJC201016 3.0 JJC201015 2.0 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)。扣3.0分，试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣2.0分， | 95.00 |

| 序号 | 项目名称 | 标段类别 | 标段名称 | 合同金额(万元) | 承包企业 | 失信行为代码/分数 | 描述 | 得分 |
|----|---------------------------|------|--------------|-----------|------------------|--|---|-------|
| 29 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 试验检测 | 广绵扩容SY2监理试验室 | 1169 | 四川华腾公路试验检测有限责任公司 | JJC201016 3.0 JJC201015 2.0 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)。扣3.0分, 试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣2.0分, | 95.00 |
| 30 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 试验检测 | 广绵扩容SY3监理试验室 | 1311 | 深圳高速工程检测有限公司 | JJC201014 2.0 JJC201015 2.0 | 试验检测设备未按规定检定校准的。扣2.0分, 试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣2.0分, | 96.00 |
| 31 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 试验检测 | 广绵扩容SY5监理试验室 | 1165 | 四川精益达工程检测有限责任公司 | JJC201016 3.0 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)。扣3.0分, | 97.00 |
| 32 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目 | 试验检测 | 广绵扩容SY6监理试验室 | 1493 | 四川济通工程试验检测有限公司 | JJC201014 2.0 | 试验检测设备未按规定检定校准的。扣2.0分, | 98.00 |
| 33 | G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目 | 施工 | 汉广扩容LJ3标 | 151700 | 中铁五局集团有限公司 | GLSG2-5-29 3.0 GLSG2-3-20 1.0 | 施工现场防护不到位, 存在安全隐患。扣3.0分, 内业资料不全或不规范。扣1.0分, | 96.00 |
| 34 | G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目 | 施工 | 汉广扩容LJ4标 | 165800 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | GLSG2-5-29 2.0 GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-3-20 1.0 | 施工现场防护不到位, 存在安全隐患。扣2.0分, 施工现场管理混乱。扣2.0分, 内业资料不全或不规范。扣1.0分, | 95.00 |
| 35 | G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目 | 施工 | 汉广扩容LJ5标 | 178902.89 | 中铁五局集团有限公司 | GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-5-29 2.0 | 内业资料不全或不规范。扣1.0分, 施工现场防护不到位, 存在安全隐患。扣2.0分, | 97.00 |

| 序号 | 项目名称 | 标段类别 | 标段名称 | 合同金额(万元) | 承包企业 | 失信行为代码/分数 | 描述 | 得分 |
|----|---------------------------|------|------------|-----------|-----------------|--|---|-------|
| 36 | G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目 | 施工 | 汉广扩容LJ6标段 | 240589.9 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | GLSG2-5-5 2.0 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。扣2.0分, | 98.00 |
| 37 | G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目 | 施工 | 汉广扩容LJ7标段 | 198309.5 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | GLSG2-3-16 2.0 GLSG2-3-21 1.0 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。扣2.0分, 工地实验室不符合要求。扣1.0分, | 97.00 |
| 38 | G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目 | 施工 | 汉广扩容LJ8标段 | 176600 | 中铁五局集团有限公司 | GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-5-29 1.0 | 内业资料不全或不规范。扣2.0分, 施工现场防护不到位,存在安全隐患。扣1.0分, | 97.00 |
| 39 | G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目 | 施工 | 汉广扩容LJ1标段 | 175012.13 | 中铁五局集团有限公司 | GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-5-29 1.0 | 内业资料不全或不规范。扣2.0分, 施工现场防护不到位,存在安全隐患。扣1.0分, | 97.00 |
| 40 | G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目 | 施工 | 汉广扩容LJ2标段 | 154366.49 | 中铁五局集团有限公司 | GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-2-8 3.0 GLSG2-3-2 1.0 GLSG2-5-29 1.0 | 内业资料不全或不规范。扣2.0分, 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位。扣3.0分, 未对职工进行专项教育和培训。扣1.0分, 施工现场防护不到位,存在安全隐患。扣1.0分, | 93.00 |
| 41 | G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目 | 施工 | 汉广扩容LJ9标段 | 98689.13 | 江西中煤建设集团有限公司 | GLSG2-3-23 2.0 GLSG2-5-29 2.0 | 因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期。扣2.0分, 施工现场防护不到位,存在安全隐患。扣2.0分, | 96.00 |
| 42 | G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目 | 施工 | 汉广扩容LJ10标段 | 125234 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | GLSG2-5-11 3.0 GLSG2-3-20 1.0 | 进行爆破、吊装等危险作业,未安排专门管理人员进行现场安全管理。扣3.0分, 内业资料不全或不规范。扣1.0分, | 96.00 |

| 序号 | 项目名称 | 标段类别 | 标段名称 | 合同金额(万元) | 承包企业 | 失信行为代码/分数 | 描述 | 得分 |
|----|---------------------------|------|------------|-----------|-----------------|--------------------------------|---|-------|
| 43 | G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目 | 施工 | 汉广扩容LJ11标段 | 134806.84 | 中铁五局集团有限公司 | GLSG2-3-16 2.0 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。扣2.0分, | 98.00 |
| 44 | G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目 | 施工 | 汉广扩容C1总包部 | 524077 | 中铁五局集团有限公司 | GLSG2-3-3 3.0 GLSG2-5-2 1.0 | 质量保证体系或质量保证措施不健全。扣3.0分,未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系。扣1.0分, | 96.00 |
| 45 | G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目 | 施工 | 汉广扩容C2总包部 | 1574019 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | GLSG2-3-3 3.0 GLSG2-5-2 1.0 | 质量保证体系或质量保证措施不健全。扣3.0分,未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系。扣1.0分, | 96.00 |
| 46 | G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目 | 监理 | 汉广扩容JL3总监办 | 3222.1988 | 四川公路工程咨询监理有限公司 | JJX101018 2.0 | 未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的。扣2.0分, | 98.00 |
| 47 | G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目 | 监理 | 汉广扩容JL1总监办 | 2455.5479 | 四川省亚通工程咨询有限公司 | JJX101022 3.0 | 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣3.0分, | 97.00 |
| 48 | G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目 | 监理 | 汉广扩容JL4总监办 | 2056.2514 | 四川省公路院工程监理有限公司 | JJX101013 5.0 | 未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理工程师、总监代表的。扣5.0分, | 95.00 |
| 49 | G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目 | 监理 | 汉广扩容JL5总监办 | 2092.7207 | 四川正信工程监理咨询有限公司 | JJX101022 1.0 | 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣1.0分, | 99.00 |

| 序号 | 项目名称 | 标段类别 | 标段名称 | 合同金额(万元) | 承包企业 | 失信行为代码/分数 | 描述 | 得分 |
|----|---------------------------|------|---------------------|-----------|---|---------------|---|-------|
| 50 | G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目 | 监理 | 汉广扩容JL2总监办 | 1983.6259 | 陕西兴通监理咨询有限公司 | JJX101014 6.0 | 监理人员编造《监理日志》的。扣6.0分, | 94.00 |
| 51 | G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目 | 勘察设计 | G5京昆高速汉中至广元(四川境)A2标 | 7833 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | GLSJ2-4-7 5.0 | 对批复意见或审查意见的技术方案未落实。扣5.0分, | 95.00 |
| 52 | G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目 | 勘察设计 | G5京昆高速汉中至广元(四川境)B标 | 462 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 | GLSJ2-5-8 6.0 | 勘察设计工作大纲及实施细则未落实。扣6.0分, | 94.00 |
| 53 | G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目 | 勘察设计 | G5京昆高速汉中至广元(四川境)A1标 | 7281 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 联合体企业:四川省交通勘察设计研究院有限公司 | GLSJ2-5-8 6.0 | 勘察设计工作大纲及实施细则未落实。扣6.0分, | 94.00 |
| 54 | G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目 | 试验检测 | 汉广扩容SY5监理试验室 | 1215.4839 | 四川路航建设工程试验检测有限公司 | JJC201015 2.0 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣2.0分, | 98.00 |
| 55 | G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目 | 试验检测 | 汉广扩容SY4监理试验室 | 1172.93 | 四川督信工程试验检测有限责任公司 | JJC201016 3.0 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)。扣3.0分, | 97.00 |
| 56 | G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目 | 试验检测 | 汉广扩容SY1监理试验室 | 1382.16 | 四川华腾公路试验检测有限责任公司 | JJC201014 2.0 | 试验检测设备未按规定检定校准的。扣2.0分, | 98.00 |

| 序号 | 项目名称 | 标段类别 | 标段名称 | 合同金额(万元) | 承包企业 | 失信行为代码/分数 | 描述 | 得分 |
|----|---------------------------|------|--------------|-----------|--------------------|---------------|---|-------|
| 57 | G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目 | 试验检测 | 汉广扩容SY2监理试验室 | 1172.9008 | 北京新桥科技发展有限公司 | JJC201014 4.0 | 试验检测设备未按规定检定校准的。扣4.0分, | 96.00 |
| 58 | G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目 | 试验检测 | 汉广扩容SY3监理试验室 | 1384.4315 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | JJC201016 3.0 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)。扣3.0分, | 97.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |