



四川省高速公路建设从业单位

2025年第3季度考核表

评价单位：四川广绵高速公路有限责任公司

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
1	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	施工	广绵扩容LJ4标段	109431	陕西路桥集团有限公司	GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-3-4 2.0	内业资料不全或不规范。扣1.0分， 特殊季节施工预防措施不健全。扣2.0分，	97.00
2	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	施工	广绵扩容LJ7-2标段	63000	四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-3-16 2.0 GLSG2-5-5 2.0	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。扣2.0分， 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。扣2.0分，	96.00
3	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	施工	广绵扩容C2总包部	541965	中铁五局集团有限公司	GLSG2-2-8 0.5 GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-5-6 1.0	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位。扣0.5分， 施工现场管理混乱。扣2.0分， 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装。扣1.0分，	96.50
4	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	施工	广绵扩容LJ13标段	98600	中铁五局集团有限公司	GLSG2-5-5 2.0 GLSG2-3-20 2.0	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。扣2.0分， 内业资料不全或不规范。扣2.0分，	96.00
5	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	施工	广绵扩容LJ3标段	257000	中铁五局集团有限公司	GLSG2-3-14 3.0 GLSG2-5-18 2.0	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响。扣3.0分， 每项工程实施前，未进行安全生产技术交底。扣2.0分，	95.00
6	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	施工	广绵扩容项目LM3标	42428.65	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-18 2.0 GLSG2-3-19 2.0	每项工程实施前，未进行安全生产技术交底。扣2.0分， 施工现场管理混乱。扣2.0分，	96.00
7	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	施工	广绵扩容LJ10标段	177500	中铁五局集团有限公司	GLSG2-3-16 2.0 GLSG2-5-5 2.0	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。扣2.0分， 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。扣2.0分，	96.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
8	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	施工	广绵扩容LM1标	28459	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-29 1.0	施工现场防护不到位，存在安全隐患。扣1.0分，	99.00
9	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	施工	广绵扩容C1总包部	1358554	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-16 2.0 GLSG2-3-2 0.5 GLSG2-3-4 2.0	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。扣2.0分， 未对职工进行专项教育和培训。扣0.5分， 特殊季节施工预防措施不健全。扣2.0分，	95.50
10	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	施工	广绵扩容LJ8标段	128000	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-5-23 2.0	施工现场管理混乱。扣2.0分， 安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用。扣2.0分，	96.00
11	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	施工	广绵扩容LJ12标段	112500	中铁五局集团有限公司	GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-5-5 2.0	施工现场管理混乱。扣2.0分， 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。扣2.0分，	96.00
12	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	施工	广绵扩容LJ1标段	143065	中铁五局集团有限公司	GLSG2-5-5 2.0	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。扣2.0分，	98.00
13	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	施工	广绵扩容LJ2标段	141900	中铁五局集团有限公司	GLSG2-3-16 2.0 GLSG2-5-14 2.0	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。扣2.0分， 从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程。扣2.0分，	96.00
14	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	施工	广绵扩容LJ5标段	101000	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-16 2.0 GLSG2-3-19 2.0	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。扣2.0分， 施工现场管理混乱。扣2.0分，	96.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
15	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	施工	广绵扩容LJ6标段	149623	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-29 1.0	施工现场防护不到位, 存在安全隐患。扣1.0分,	99.00
16	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	施工	广绵扩容LJ7-1标段	136000	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-5-4 2.0 GLSG2-5-5 2.0	施工现场管理混乱。扣2.0分, 未对职工进行安全生产教育和培训, 或者未如实告知有关安全生产事项。扣2.0分, 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护, 或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。扣2.0分,	94.00
17	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	施工	广绵扩容LJ9标段	120000	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-6-2 2.0 GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-3-14 3.0	施工产生的废渣随意堆放或丢弃, 废水随意排放。扣2.0分, 施工现场管理混乱。扣2.0分, 原材料堆放混乱, 对使用质量造成影响。扣3.0分,	93.00
18	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	施工	广绵扩容LJ11标段	162900	中铁五局集团有限公司	GLSG2-5-5 2.0 GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-5-6 1.0	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护, 或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。扣2.0分, 施工现场管理混乱。扣2.0分, 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装。扣1.0分,	95.00
19	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	施工	广绵扩容项目FJ标	24892.124	四川蜀道建设工程有限公司	GLSG2-3-14 3.0 GLSG2-5-5 2.0	原材料堆放混乱, 对使用质量造成影响。扣3.0分, 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护, 或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。扣2.0分,	95.00
20	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	施工	广绵扩容项目LM4标	60210	中铁五局集团有限公司	GLSG2-5-18 2.0	每项工程实施前, 未进行安全生产技术交底。扣2.0分,	98.00
21	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	施工	广绵扩容项目JA标	32417.5208	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-5-4 2.0	施工现场管理混乱。扣2.0分, 未对职工进行安全生产教育和培训, 或者未如实告知有关安全生产事项。扣2.0分,	96.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
22	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	监理	广绵扩容JL2总监办	1821	四川省公路工程咨询监理事务有限责任公司	JJX101022 3.0 JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣3.0分，未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣1.0分，	96.00
23	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	监理	广绵扩容JL5总监办	1861	北京交科工程咨询有限公司	JJX101022 3.0 JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣3.0分，未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣1.0分，	96.00
24	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	监理	广绵扩容JL1总监办	2076	四川正信工程监理咨询有限公司	JJX101022 2.0 JJX101016 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣2.0分，派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的。扣2.0分，	96.00
25	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	监理	广绵扩容JL4总监办	1865	浙江公路水运工程监理有限公司	JJX101016 2.0 JJX101022 2.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的。扣2.0分，未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣2.0分，	96.00
26	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	监理	广绵扩容JL6总监办	2400	四川公路工程咨询监理有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣1.0分，	99.00
27	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	监理	广绵扩容JL3总监办	2975	四川省亚通工程咨询有限公司	JJX101016 2.0 JJX101022 1.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的。扣2.0分，未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣1.0分，	97.00
28	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	勘察设计	广绵高速勘察设计C标段	321	核工业西南勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-6 5.0 GLSJ2-4-7 5.0	签章不全、未授权代签或借用他人资格签章。扣5.0分，对批复意见或审查意见的技术方案未落实。扣5.0分，	90.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
29	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	勘察设计	广绵高速勘察设计A2标段	13256	中交第二公路勘察设计研究院有限公司 联合体企业：四川省交通勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-5-8 6.0	勘察设计工作大纲及实施细则未落实。扣6.0分，	94.00
30	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	勘察设计	广绵高速勘察设计B标段	464	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-5-8 6.0	勘察设计工作大纲及实施细则未落实。扣6.0分，	94.00
31	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	勘察设计	广绵高速勘察设计A1标段	13651	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 5.0	成果文件不满足勘察设计深度要求。扣5.0分，	95.00
32	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	试验检测	广绵扩容SY1监理试验室	1299	四川督信工程试验检测有限责任公司	JJC201015 2.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣2.0分，	98.00
33	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	试验检测	广绵扩容SY4监理试验室	1099	四川川桥工程试验检测有限责任公司	JJC201014 2.0 JJC201014 2.0	试验检测设备未按规定检定校准的。扣2.0分， 试验检测设备未按规定检定校准的。扣2.0分，	96.00
34	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	试验检测	广绵扩容SY2监理试验室	1169	四川华腾公路试验检测有限责任公司	JJC201016 3.0 JJC201014 2.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)。扣3.0分， 试验检测设备未按规定检定校准的。扣2.0分，	95.00
35	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	试验检测	广绵扩容SY3监理试验室	1311	深圳高速工程检测有限公司	JJC201014 2.0	试验检测设备未按规定检定校准的。扣2.0分，	98.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
36	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	试验检测	广绵扩容SY5监理试验室	1165	四川精益达工程检测有限责任公司	JJC201014 2.0	试验检测设备未按规定检定校准的。扣2.0分，	98.00
37	G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目	试验检测	广绵扩容SY6监理试验室	1493	四川济通工程试验检测有限公司	JJC201015 2.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣2.0分，	98.00
38	G5京昆高速公路汉中至广元段（四川境）扩容工程项目	施工	汉广扩容C1总包部	524077	中铁五局集团有限公司	GLSG2-3-2 0.5 GLSG2-5-5 2.0	未对职工进行专项教育和培训。扣0.5分， 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。扣2.0分，	97.50
39	G5京昆高速公路汉中至广元段（四川境）扩容工程项目	施工	汉广扩容C2总包部	1574019	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-4 2.0	未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项。扣2.0分，	98.00
40	G5京昆高速公路汉中至广元段（四川境）扩容工程项目	施工	汉广扩容LJ7标	198309.5	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-2 1.0	未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系。扣1.0分，	99.00
41	G5京昆高速公路汉中至广元段（四川境）扩容工程项目	施工	汉广扩容LJ5标	178902.89	中铁五局集团有限公司	GLSG2-3-14 3.0	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响。扣3.0分，	97.00
42	G5京昆高速公路汉中至广元段（四川境）扩容工程项目	施工	汉广扩容LJ6标	240589.9	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-3-21 3.0 GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-5-20 3.0	施工现场管理混乱。扣2.0分， 工地试验室不符合要求。扣3.0分， 内业资料不全或不规范。扣2.0分， 施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求。扣3.0分，	90.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
43	G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目	施工	汉广扩容LJ11标	134806.84	中铁五局集团有限公司	GLSG2-5-30 2.0	未编制安全生产应急预案并落实人员、器材,组织演练。扣2.0分,	98.00
44	G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目	施工	汉广扩容LJ8标	176600	中铁五局集团有限公司	GLSG2-5-4 2.0	未对职工进行安全生产教育和培训,或者未如实告知有关安全生产事项。扣2.0分,	98.00
45	G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目	施工	汉广扩容LJ9标	98689.13	江西中煤建设集团有限公司	GLSG2-5-5 2.0	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全生产防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。扣2.0分,	98.00
46	G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目	施工	汉广扩容LJ1标	175012.13	中铁五局集团有限公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范。扣2.0分,	98.00
47	G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目	施工	汉广扩容LJ10标	125234	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范。扣1.0分,	99.00
48	G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目	施工	汉广扩容LJ3标	151700	中铁五局集团有限公司	GLSG2-5-4 2.0 GLSG2-3-19 2.0	未对职工进行安全生产教育和培训,或者未如实告知有关安全生产事项。扣2.0分, 施工现场管理混乱。扣2.0分,	96.00
49	G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目	施工	汉广扩容LJ4标	165800	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-2 0.5	未对职工进行专项教育和培训。扣0.5分,	99.50

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
50	G5京昆高速公路汉中至广元段（四川境）扩容工程项目	施工	汉广扩容LJ2标	154366.49	中铁五局集团有限公司	GLSG2-3-14 3.0	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响。扣3.0分，	97.00
51	G5京昆高速公路汉中至广元段（四川境）扩容工程项目	监理	汉广扩容JL4总监办	2056.2514	四川省公路院工程监理有限公司	JJX101022 1.0 JJX101017 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣1.0分， 监理人员使用假监理工程师或专业监理工程师资格证书的。扣2.0分，	97.00
52	G5京昆高速公路汉中至广元段（四川境）扩容工程项目	监理	汉广扩容JL3总监办	3222.1988	四川公路工程咨询监理有限公司	JJX101016 2.0 JJX101022 3.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的。扣2.0分， 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣3.0分，	95.00
53	G5京昆高速公路汉中至广元段（四川境）扩容工程项目	监理	汉广扩容JL5总监办	2092.7207	四川正信工程监理咨询有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣1.0分，	99.00
54	G5京昆高速公路汉中至广元段（四川境）扩容工程项目	监理	汉广扩容JL1总监办	2455.5479	四川省亚通工程咨询有限公司	JJX101017 2.0 JJX101022 1.0	监理人员使用假监理工程师或专业监理工程师资格证书的。扣2.0分， 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣1.0分，	97.00
55	G5京昆高速公路汉中至广元段（四川境）扩容工程项目	监理	汉广扩容JL2总监办	1983.6259	陕西兴通监理咨询有限公司	JJX101022 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣2.0分，	98.00
56	G5京昆高速公路汉中至广元段（四川境）扩容工程项目	勘察设计	G5京昆高速汉中至广元（四川境）A2标	7833	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-5-8 6.0	勘察设计工作大纲及实施细则未落实。扣6.0分，	94.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
57	G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目	勘察设计	G5京昆高速汉中至广元(四川境)B标	462	河南省中工设计研究院集团股份有限公司	GLSJ2-5-8 6.0	勘察设计工作大纲及实施细则未落实。扣6.0分,	94.00
58	G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目	勘察设计	G5京昆高速汉中至广元(四川境)A1标	7281	中交第二公路勘察设计研究院有限公司 联合体企业:四川省交通勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 5.0	成果文件不满足勘察深度要求。扣5.0分,	95.00
59	G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目	试验检测	汉广扩容SY1监理试验室	1382.16	四川华腾公路试验检测有限责任公司	JJC201015 2.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣2.0分,	98.00
60	G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目	试验检测	汉广扩容SY2监理试验室	1172.9008	北京新桥技术发展有限公司	JJC201016 3.0 JJC201014 2.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)。扣3.0分,试验检测设备未按规定检定校准的。扣2.0分,	95.00
61	G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目	试验检测	汉广扩容SY3监理试验室	1384.4315	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	JJC201015 2.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣2.0分,	98.00
62	G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目	试验检测	汉广扩容SY4监理试验室	1172.93	四川督信工程试验检测有限责任公司	JJC201014 4.0	试验检测设备未按规定检定校准的。扣4.0分,	96.00
63	G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目	试验检测	汉广扩容SY5监理试验室	1215.4839	四川路航建设工程试验检测有限公司	JJC201015 2.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣2.0分,	98.00